

REGISTRO FOTOGRÁFICO

UE CORINA MACHADO VIEIRA 4ª GRE (TERESINA-PI)




Figura 1 Vista acesso principal e dos blocos sem revestimentos padrão SEDUC



Figura 2 Det. interligação entre blocos sem revestimento para proteção da parede padrão SEDUC



Figura 3 Vista geral do pátio interno



Figura 4 Vista do palco localizado no pátio

Secretaria de Estado da Educação e Cultura - SEDUC

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo • CEP 64.018-900 • Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 • Fax: (86) 3216.3315 • www.pi.gov.br



Figura 5 Vista geral circulação entre blocos sem revestimentos padrão SEDUC



Figura 6 Vista lateral de um dos blocos com muro a ser elevado



Figura 7 Detalhe da diferença de nível entre blocos e área de jardim, sem devida proteção(guarda-corpo).




Figura 8 Corredor de circulação das salas e lateral dos blocos sem revestimento padrão SEDUC

Secretaria de Estado da Educação e Cultura - SEDUC

Avenida Pedro Freitas, s/n -Centro Administrativo • CEP 64.018-900 • Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 • Fax: (86) 3216.3315 • www.pi.gov.br




Figura 9 Detalhe do fechamento improvisado dos cobogós existentes para climatização



Figura 10 Vista do desnível entre corredor de salas de aula e jardim, além da vedação dos cobogós

Secretaria de Estado da Educação e Cultura - SEDUC

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo • CEP 64.018-900 • Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 • Fax: (86) 3216.3315 • www.pi.gov.br



Figura 11 Vista geral de sala de apoio admin



Figura 12 Sanit. Funcionários em bom estado



Figura 13 Sanit. Funcionários em bom estado



Figura 14 Detalhe de sanitário dos discentes sem espelho e sem uma cuba



Figura 15 Detalhe de sala de aula com forro de PVC a ser revisado e paredes a receber limpeza e pintura



Figura 16 Detalhe forro de PVC a ser recuperado




Figura 17 Vista geral de uma das salas de aula sem iluminação natural



Figura 18 Vista da área de serviços em bom estado



Figura 19 Vista geral da cozinha em bom estado



Figura 20 Banheiro de funcionários com problemas no forro em PVC



Figura 21 Detalhe da diferença entre telhados por onde pombos acessam o vão do forro

Secretaria de Estado da Educação e Cultura - SEDUC

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo • CEP 64.018-900 • Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.3392 • Fax: (86) 3216.3315 • www.pi.gov.br



Figura 22 Detalhe de sala de aula com forro danificado



Figura 23 Detalhe parede de sala de aula necessitando de limpeza e pintura



Figura 24 Vista Geral da biblioteca com problemas no forro em PVC



Figura 25 Vista geral do laboratório de informática



Marielly Ibiapina Mascarenhas

Arquiteta e Urbanista da Unidade de Gestão da Rede Física – UGERF

CAU: A622958-0

Secretaria de Estado da Educação e Cultura - SEDUC

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo • CEP 64.018-900 • Teresina, Piauí, Brasil

Telefone: (86) 3216.3392 • Fax: (86) 3216.3315 • www.pi.gov.br