





| | | | |
|--|---|--|---|
|  GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR | |  |
| | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ | | |
| | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC | | |
| | UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF | | |
| OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO - U.E. PROFESSORA MARIA DE LOURDES REBELO | | |
| DATA: | OUTUBRO DE 2021 | | |
| LOCAL: | TERESINA-PI | | |



| FOTO 01: FACHADA FRONTAL | DESCRIÇÃO |
|---|--|
|  | <p>Vista da fachada externa (Muro frontal) da edificação que deverá ser reformado com o novo padrão SEDUC.</p> |

| FOTO 02: SALA DE AULA | DESCRIÇÃO |
|--|---|
|  | <p>Sala de aula que deverá ser reformado com o novo padrão SEDUC.</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
|  GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR | |  |
| | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ | | |
| | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC | | |
| | UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF | | |
| OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO - U.E. PROFESSORA MARIA DE LOURDES REBELO | | |
| DATA: | OUTUBRO DE 2021 | | |
| LOCAL: | TERESINA-PI | | |



| FOTO 03: BANHEIRO EXISTENTE | DESCRIÇÃO |
|---|--|
|  | <p>Banheiro dos alunos existente a ser demolido para a construção do refeitório e cozinha.</p> |

| FOTO 04: SALA DOS PROFESSORES | DESCRIÇÃO |
|--|---|
|  | <p>Sala dos professores existente a ser demolida para a nova área administrativa.</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
|  GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR | |  |
| | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ | | |
| | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC | | |
| | UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF | | |
| OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO - U.E. PROFESSORA MARIA DE LOURDES REBELO | | |
| DATA: | OUTUBRO DE 2021 | | |
| LOCAL: | TERESINA-PI | | |

| FOTO 05: BANHEIROS E CANTINA | DESCRIÇÃO |
|---|---|
|  | <p>Banheiros dos alunos existente e cantina a ser demolido para a construção do refeitório e cozinha.</p> |

| FOTO 06: CIRCULAÇÃO | DESCRIÇÃO |
|--|---|
|  | <p>Circulação que deverá ser reformado com o novo padrão SEDUC.</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
|  GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR | |  |
| | GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ | | |
| | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC | | |
| | UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF | | |
| OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO - U.E. PROFESSORA MARIA DE LOURDES REBELO | | |
| DATA: | OUTUBRO DE 2021 | | |
| LOCAL: | TERESINA-PI | | |

| FOTO 07: ESQUADRIA | DESCRIÇÃO |
|---|---|
|  | Esquadria existente que necessita de reparos. |

| FOTO 08: SALA | DESCRIÇÃO |
|--|--|
|  | Salas a serem demolida para a construção dos novos banheiros dos alunos. |



Eng.º Civil Responsável

Nome: Paulo Henrique Nogueira da Silva Filho

CREA: 1917182430

Teresina-PI, 20 de Outubro de 2021.