

Registro Fotográfico

Apresentamos o registro fotográfico das dependências dos blocos vistoriados, tais como: Diretoria, pátio coberto, salas de aula, cantina e banheiros, conforme segue:



Diretoria. Apresenta pintura e revestimento cerâmico conservado. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisadas e soltas. Instalação de aparelho de ar condicionado sem vedação. Piso granilite sem polimento. Teto com forro de PVC com ondulações.



Cantina. Apresenta pintura e reboco aparentemente conservados. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisada. Piso cerâmico com inclinação não direcionada ao ralo e peças com trincas. Teto com forro de PVC manchados, com placas soltas e quebradas. Instalação hidrossanitária (esgoto) improvisada.



Depósito da cozinha. Apresenta pintura danificada por eflorescência, infiltração no ponto de água desativado. Fissuras diagonais acima da porta e horizontais na parede. Teto com forro de PVC sem vedação próxima as paredes. Piso granilite sem polimento. Cobogó como esquadria.



Banheiro Masculino. Apresenta pintura danificada por eflorescência e manchas de infiltração advindas do chuveiro. Registro sem funcionamento. Instalações hidrossanitárias improvisadas. Piso e revestimento cerâmico com som oco ao percuti-las. Cobogó como basculante. folha da porta com ferrugem e deteriorada pela oxidação. Teto sem forro.



Banheiro Feminino Apresenta pintura danificada por infiltração das tubulações e reboco. As instalações hidrossanitárias dispostas de forma improvisada. Louça sanitária (pia) apresenta fissuras. Piso cerâmico com placas soltas, quebradas aparenta estar afundando. Teto sem forro. Folha da porta com ferrugem e desgastadas, batente da porta deteriorado e solto da parede.



Salas de aula. Foram construídas duas salas com as mesmas características descritas. Apresenta pintura danificada por reparos. Umidade ascendente. Fissuras no encontro das paredes. Marcas de cupins. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisada. Não possui piso, apenas contrapiso com fissuras. A janela é obstruída pelo quadro branco. Teto sem forro com goteiras. Portas empenadas, danificadas, sem trava.



Sala de Aula. Apresenta pintura. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisada. Piso com fissuras, resquícios de cimento e sem polimento. Teto sem forro, e com telhado com algumas peças faltantes. Esquadrias empenadas, sem fechadura. Cobogós para auxiliar na ventilação e iluminação. A sala divide espaço com suporte para livros e computadores sem utilização, por falta de depósito e biblioteca



Pátio Coberto. Apresenta pintura na maior parte conservada. As instalações elétricas não possuem aterramento e estão em parte dispostas de forma improvisada. Caixa de medição de energia sem proteção. Sem instalação elétrica e hidráulica apropriada para bebedouro Teto sem forro com goteiras, com estrutura treliçada de madeira. Escurecimento da superfície do revestimento cerâmico nos pilares com manchas de umidade



Portaria. Apenas um portão de entrada com meia parede e grades na fachada. Não possui iluminação.