

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Reforma da Unidade Escolar Nair Gonçalves  
Município: Teresina/PI



FOTO 01: Pintura da fachada da escola e instalação de placa padrão SEDUC



FOTO 02: Colocar manta asfáltica em todas as maquises expostas as intempéries da escola



FOTO 03: Mudança de layout de banheiros



FOTO 04: Mudança de layout na área administrativa da escola



FOTO 05: Troca de forro de gesso por forro pvc em alguns lugares da escola



FOTO 06: Retirada de árvores (palmeiras) e vegetação ao redor da escola, bem como pintura geral do muro e colocação de concertina no muro e aumento do mesmo com alvenaria (1,0 m).

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Reforma da Unidade Escolar Nair Gonçalves  
Município: Teresina/PI



FOTO 07: Tampar bueiros próximos a quadra poliesportiva da escola



FOTO 08: Pintura geral da escola, inclusive esquadrias

**Rayson José Bezerra de Farias**  
Engenheiro Civil  
**CREA:1915715229 PI**