



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

14º GRE

MUNICÍPIO: COLÔNIA DO GURGUÉIA

UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO REIS



Figura 1 – Fachada da Escola



Figura 2 – Visão Geral da Quadra: Alamedas danificadas e Muro baixo



Antônio José de Lima S. Filho
Engenheiro Civil
CREA - 27247-PI
MAT. 307356-4
UGERF - SEDUC-PI



Figura 3 – Evidência de Patologias em quadra e arquibancada



Figura 4 – Alamedado Oxidado e Danificado




Antônio José de Lima
Engenheiro Civil
CREA - 27247-1
MAT. 307356-4
UGERF - SEDUC



Figura 5 – Irregularidade em piso e Necessidade de Ampliação de Alamedado



Antônio José de Lima S. Filho
Engenheiro Civil
CREA - 27247-PI
MAT. 307356-4
UGERF - SEDUC-PI