

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - CETI CONSELHEIRO SARAIVA



Vista inferior da laje de entrada apresentando sinais de infiltração.



Laje da sala dos professores escorada



Superior de porta e inferior da laje na administração com rachaduras

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - CETI CONSELHEIRO SARAIVA



Laje de passagem entre blocos



Laje de passagem entre blocos



Vista superior da laje de entrada