

		JUSTIFICATIVA TÉCNICA		Secretaria de Estado da Educação / SEDUC	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ			
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC			
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF			
OBRA:	REFORMA DO CETI JOSÉ ALVES BEZERRA				
DATA:	NOVEMBRO DE 2022				
LOCAL:	MONSENHOR HIPÓLITO-PI				

## JUSTIFICATIVA TÉCNICA ACERCA DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

**OBJETO:** REFORMA DO CETI JOSÉ ALVES BEZERRA , NO MUNICÍPIO DE MONSENHOR HIPÓLITO-PI

**JUSTIFICATIVA:**

- O CETI José Alves Bezerra, passará por reforma, para conclusão de obras iniciadas e adequação às especificações padrões da Secretaria de Educação – SEDUC. O projeto propoe a reconstrução do refeitório, a reforma da cozinha, que receberá novo layout, despensa, área de serviço e abrigo de gás;  
Serão finalizados os dois banheiros PCD's (feminino e masculino), seguindo as normas da ABNT NBR 9050, os forros de PVC, existentes, deverão passar por vistoria, e por manutenção onde couber necessidade;
- Os banheiros dos alunos (masculino e feminino), serão reformulados e serão construídos novos banheiros (masculino e feminino) para funcionários;
- De todas as esquadrias existentes, as que serão mantidas, receberão pintura e manutenção, e as demais serão novas portas e janelas, conforme o novo padrão SEDUC.
- A fachada externa deverá adotar os padrões da Secretaria de Educação – SEDUC/PI quanto aos revestimentos, locação das aberturas, letreiros/placas e será construído recuo no muro frontal, para subestação. Nas áreas externas, deverão ser feitos reparos no piso cimentício existente, com definição de canteiros para paisagismo, além da instalação de bancos e mesa com bancos, conforme detalhado em Projeto de Arquitetura;
- Todas as fachadas, salas de aula, corredores, banheiros e demais ambientes, deverão se adequar ao novo modelo de acabamentos especificado como padrão SEDUC,
- Na implantação de novas áreas com piso em granilite, deverá ser mantido o padrão de cor, do granilite existente.




---

**Eng.º Civil Responsável**  
**Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles**  
**CREA: 10032565 RN-PI**

Teresina-PI, 08 de novembro de 2022.


	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		<div>Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</div> <div>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ</div> 
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DO CETI JOSÉ ALVES BEZERRA		
DATA:	NOVEMBRO DE 2022		
LOCAL:	MONSENHOR HIPÓLITO-PI		

FOTO 01: FACHADA FRONTAL	DESCRIÇÃO
	<p>Vista da fachada externa, muro frontal e portão para Rua Inácio Gomes. A fachada externa deverá adotar os padrões da SEDUC quanto aos revestimentos, locação das aberturas, letreiros/placas e será construído recuo no muro frontal, para subestação</p>

FOTO 02: ACESSO PRINCIPAL	DESCRIÇÃO
	<p>Vista da circulação principal que dá acesso a todos os blocos.</p>


	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		<div>Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</div> <div>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ</div> 
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DO CETI JOSÉ ALVES BEZERRA		
DATA:	NOVEMBRO DE 2022		
LOCAL:	MONSENHOR HIPÓLITO-PI		

FOTO 03: HALL DE ENTRADA E RECREIO COBERTO		DESCRIÇÃO
		Vista do hall de entrada com parte do recreio coberto.

FOTO 04: PÁTIO DA LATERAL ESQUERDA		DESCRIÇÃO
		Vista do pátio da lateral esquerdo que será implantada a urbanização com a aquisição de jardins e bancos, além das rampas para acessibilidade.





	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		<div>Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</div> <div>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ</div> 
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DO CETI JOSÉ ALVES BEZERRA		
DATA:	NOVEMBRO DE 2022		
LOCAL:	MONSENHOR HIPÓLITO-PI		

FOTO 05: ESTRUTURA DO REFEITÓRIO PARCIALMENTE DEMOLIDO		DESCRIÇÃO
		Vista da estrutura do refeitório parcialmente demolido para readequação do layout e abertura de esquadrias para a cozinha.

FOTO 06: ESTRUTURA DO REFEITÓRIO PARCIALMENTE DEMOLIDO		DESCRIÇÃO
		Vista de parte da estrutura do refeitório demolida e do bloco de piso superior (biblioteca e sala de aula), com escada externa.


	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		<div>Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</div> <div>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ</div> 
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DO CETI JOSÉ ALVES BEZERRA		
DATA:	NOVEMBRO DE 2022		
LOCAL:	MONSENHOR HIPÓLITO-PI		

FOTO 07: CALÇADA LATERAL		DESCRIÇÃO
		Vista da escada de acesso ao piso superior (sala de aula).



Eng.º Civil Responsável  
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles  
CREA: 10032565 RN-PI

Teresina-PI, 08 de novembro de 2022.



	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		<div>Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</div> <div>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ</div> 
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DO CETI JOSÉ ALVES BEZERRA		
DATA:	NOVEMBRO DE 2022		
LOCAL:	MONSENHOR HIPÓLITO-PI		

FOTO 01: BANHEIROS PCD		DESCRIÇÃO
		Vista dos banheiros PCD que foram construídos, mas falta finalização dos revestimentos, piso, esquadrias e instalações.

FOTO 02: CIRCULAÇÃO LATERAL DIREITA		DESCRIÇÃO
		Vista da circulação lateral do lado direito, fundo dos blocos das salas de aula, e vista frontal de um depósito.





	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		<div>Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</div> <div>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ</div> 
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DO CETI JOSÉ ALVES BEZERRA		
DATA:	NOVEMBRO DE 2022		
LOCAL:	MONSENHOR HIPÓLITO-PI		

FOTO 03: PÁTIO COBERTO COM PALCO		DESCRIÇÃO
		Vista do pátio coberto com palco.

FOTO 04: CIRCULAÇÃO DE ACESSO ÀS SALAS		DESCRIÇÃO
		Vista da circulação de acesso às salas de aula e fundo do outro bloco de salas de aula, onde ficam os consensadores do splits.



	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		<div>Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</div> <div>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ</div> 
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DO CETI JOSÉ ALVES BEZERRA		
DATA:	NOVEMBRO DE 2022		
LOCAL:	MONSENHOR HIPÓLITO-PI		

FOTO 05: SALA DE AULA		DESCRIÇÃO
		Vista interna de uma sala de aula, que terá seus revestimentos e pisos readequados conforme padrão SEDUC.

FOTO 06: COZINHA		DESCRIÇÃO
		Vista interna da cozinha que será readequada conforme novo layout.



	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		<div>Secretaria de Estado da Educação / SEDUC</div> <div>GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ</div>
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	REFORMA DO CETI JOSÉ ALVES BEZERRA		
DATA:	NOVEMBRO DE 2022		
LOCAL:	MONSENHOR HIPÓLITO-PI		

FOTO 07: CIRCULAÇÃO DOS FUNDOS	DESCRIÇÃO
	Vista da circulação do fundo da cozinha, onde será construído o abrigo de gás.



Eng.º Civil Responsável  
Nome: Vanessa Vieira da Silva Teles  
CREA: 10032565 RN-PI

Teresina-PI, 08 de novembro de 2022.