


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TERESINA, MARÇO DE 2017


Auricélia Vieira Lopes
Engenheiro Civil
CREA - 27089-PI
MAT. 308156-7
UGERF - SEDUC-PI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Vista geral da quadra



Detalhe lateral da quadra



Falta cobogós




Sem piso na quadra



Paredes sem revestimento cerâmico



Vista interna da quadra


Auricélio Vieira Lopes
Engenheiro Civil
CREA - 27069-PI
MAT. 308156-7
UGERF - SEDUC-PI

Secretaria de Estado de Educação e Cultura / Seduc
Avenida Pedro Freitas, s/n, Centro Administrativo
CEP 64018-900 - Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: 86 3216-3392 / Fax 86 3216-3315
www.seduc.pi.gov.br



Lajes dos vestiários executadas – sem revestimento



Armadura exposta nas vigas dos vestiários



Instalações hidráulicas parcialmente executadas



Box dos vestiários



Estrutura da cobertura metálica não pintada



Detalhe da cobertura metálica