
 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA 11ª GRE (INCLUSO SUBESTAÇÃO)		
DATA:	JULHO DE 2021		
LOCAL:	URUÇUÍ-PI		

FOTO 01: FACHADA FRONTAL	DESCRIÇÃO
	Vista da fachada externa da edificação que deverá ser totalmente demolida.

FOTO 02: FACHADA LATERAL	DESCRIÇÃO
	Hall de entrada da edificação




 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA 11ª GRE (INCLUSO SUBESTAÇÃO)		
DATA:	JULHO DE 2021		
LOCAL:	URUÇUÍ-PI		

FOTO 03: CALÇADA	DESCRIÇÃO
	<p>Vista das paredes de uma das salas bastante comprometida, com revestimento descascando e muitas infiltrações</p>

FOTO 04: ENTRADA PRINCIPAL	DESCRIÇÃO
	<p>Vista interna de uma sala com muitas infiltrações na parede e esquadria antiga e danificada</p>



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA 11ª GRE (INCLUSO SUBESTAÇÃO)		
DATA:	JULHO DE 2021		
LOCAL:	URUÇUÍ-PI		

FOTO 05: CORREDOR DE ENTRADA	DESCRIÇÃO
	Esquadria bastante danificada, sem fechadura nem maçaneta e parede com revestimento descolando

FOTO 06: PÁTIO COBERTO	DESCRIÇÃO
	Vista de laje com infiltração a ser demolida



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA 11ª GRE (INCLUSO SUBESTAÇÃO)		
DATA:	JULHO DE 2021		
LOCAL:	URUÇUÍ-PI		

FOTO 07: TERRENO	DESCRIÇÃO
	Vista de fachada lateral deteriorada a ser demolida

FOTO 08: CORREDOR SALAS	DESCRIÇÃO
	Vista de laje a ser demolida



 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SITUAÇÃO ANTERIOR		
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ		
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA 11ª GRE (INCLUSO SUBESTAÇÃO)		
DATA:	JULHO DE 2021		
LOCAL:	URUÇUÍ-PI		

FOTO 09: FORROS	DESCRIÇÃO
	Estrutura desgastada e comprometida em ambiente interno da edificação

Domingos Alves P. Neto
Domingos Alves Pereira Neto

Eng. Civil
CREA-PI 32126
eng.º Civil Responsável

Nome: DOMINGOS ALVES PEREIRA NETO
CREA: XXXXXXXXXXXXX

Teresina-PI, 16 de setembro de 2021.