








RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01: FACHADA PRINCIPAL	DESCRIÇÃO
	Vista da fachada principal externa que deverá ser demolida e construída, conforme especificação da fachada padrão SEDUC.
FOTO 02: ENTRADA	DESCRIÇÃO
	Vista da fachada principal interna que deverá ser demolida e construída, conforme especificação da fachada padrão SEDUC.
FOTO 03: SALA DE AULA	DESCRIÇÃO
	Sala de aula com piso granilite, forro de gesso e parede com chapisco e reboco em estado regular de conservação
FOTO 04: BANHEIROS	DESCRIÇÃO
	Banheiros dos alunos com piso cerâmico, cerâmica na parede e forro de gesso em péssimo estado de conservação
FOTO 05: REFETÓRIO	DESCRIÇÃO
	Refetório com piso granilite, forro de gesso e parede com chapisco e reboco em estado regular de conservação
FOTO 06: CIRCULAÇÃO	DESCRIÇÃO
	Presença de goteiras em alguns pontos da escola.

13 de abril de 2021

  
PAULO HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA FILHO  
ENG. CIVIL - UGERF/SEDUC  
CREA PI: 32512