

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA – UGERF

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

UNIDADE ESCOLAR PADRE ANTÔNIO JOSÉ DO RÊGO.
BAIRRO PARQUE PIAUÍ, TERESINA – PI.



Foto 01: fachada da escola, já no padrão SEDUC.



Foto02: espaço aberto na entrada da escola, com canteiros e pavimentação deteriorados.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA – UGERF



Foto 03: calçadas estreitas e deterioradas em todo o perímetro da edificação.



Foto 04: laje com infiltrações.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA – UGERF



Foto 05: laje com infiltrações.



Foto 06: rampas sem corrimão, com inclinação inadequada para uso de cadeirantes.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA – UGERF



Foto 07: salas de aula com paredes sujas e com infiltrações, forro e parte elétrica deterioradas.



Foto 08: fiação elétrica exposta.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA – UGERF



Foto 09: esquadrias danificadas, sem fechadura.



Foto 10: salas de aula sem climatização e com circuitos elétricos defeituosos.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA – UGERF



Foto 11: banheiros com problemas em peças sanitárias e com infiltrações.



Foto 12: banheiros com problemas em peças sanitárias e com infiltrações.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA – UGERF




Foto 13: banheiros com problemas em peças sanitárias e com infiltrações.



Foto 14: cantina com paredes sujas e com infiltrações, sem local adequado para armazenamento de utensílios.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA – UGERF



Foto 15: cantina com paredes sujas e com infiltrações, sem local adequado para armazenamento de utensílios.



Foto 16: banheiro da sala dos professores com problemas hidrossanitários.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA – UGERF



Foto 17: laje com infiltrações, iluminação externa precária.



Foto 18: calçadas externas estreitas e deterioradas, tubulação de esgoto danificada.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC
UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA – UGERF



Foto 19: quadra de esportes descoberta em estado precário, sem demarcação das linhas, além de contar com um mato envolto, com pavimento inadequado, deteriorado, acumulando água.



Foto 20: quadra de esportes descoberta em estado precário, sem demarcação das linhas, além de contar com um mato envolto, com pavimento inadequado, deteriorado, acumulando água.