

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


CETI Cônego Cardoso

Município: Castelo do Piauí – PI

1 – Fachada da escola




2 – Pátio coberto



3 – Pátio coberto



4 – Banheiro dos alunos



5 - Sala dos professores



6 – Banheiro dos funcionários



7 - Laboratório de informática



8 - Quadra descoberta



9 – Sala de aula

